

Навантажувач VN-053-1. Рік випуску 1985

№	Найменування агрегатів, вузлів та деталей	Виявлені дефекти
	рама	Тріщини у містах з'єднання
	кабіна	Корозія місцями наскрізь
	двигун	Не працює, відсутня компресія у двигуні потрібен капітальний ремонт
	КПП	Не працює, потрібен ремонт або заміна
	Задній міст, рульове керування	потрібен ремонт шкворнів та заміна рулевих тяг
	Підвіска передня	Фізичний знос
	акумулятор	Відпрацьований ресурс
	електрообладнання	Потребує ремонту, стартер та генератор вимагає заміни
	автошини	Передні знос 80%, задні – 100%
	Система гідравліки	Не працює, потребує капітального ремонту





