

Додаткове обладнання до підмітально – притиральної самохідної машини Bucher City Cat 2020, держ.№ T09307AH

№	Найменування додаткового обладнання	Виявлені дефекти
1	Щітка фронтальна циліндрична до підмітально – притиральної самохідної машини Bucher City Cat 2020	Повне знищення- пошкоджена вогнем
2	Щітка на маніпуляторному механізмі до підмітально – притиральної самохідної машини Bucher City Cat 2020	Повне знищення- пошкоджена вогнем

