

Вантажний автомобіль ЗИЛ 431412 дер. номер АН 7263 КС

№	Найменування агрегатів, вузлів та деталей	Виявлені дефекти
1	Рама	Деформація основних елементів, іржа, тріщини, деформація лонжеронів
2	кузов	Корозія, тріщини у місцях з'єднання, пошкоджені борта, корозія панелі пола.
3	кабіна	Корозія деталей оперення, крил, брызговиків, панелі боковин, стійок, пола, криши місцями наскрізь, обшивка – відсутня. Скло- мають пошкодження, потертості і царапини.
4	двигун	Потрібний кап. Ремонт з заміною основних вузлів (головки циліндрів, колвн.валу, поршневої групи, гільз)
5	КПП	Знос шестерень, підшипників, тріщина. Потребує заміни
6	Задній міст	Фізичний знос
7	Карданний вал	Фізичний знос
8	Передній міст	Потребує кап.ремонту
9	акумулятор	Відпрацьований ресурс
10	електрообладнання	Потребує повної заміни
11	автошини	Відпрацьований ресурс



















