

Автогрейдер ДЗ-143. Рік випуску 1990

№	Найменування агрегатів, вузлів та деталей	Виявлені дефекти
	Рама основна, рама тягова	Тріщини у містах з'єднування, деформація основних елементів, зварювальні шви в місцях тріщин, ржа
	кабіна	Корозія місцями наскрізь, скло мають пошкодження, оббивка кабіни має пошкодження і забруднення
	двигун	Не працює, потрібен капітальний ремонт або заміна
	Поворотна платформа, ніж горизонтального зрізу	Має ознаки деформації, тріщини
	трансмсія	Не працює, потрібен ремонт або заміна
	Задній міст,	потрібен ремонт
	Підвіска передня, рульове керування	Фізичний знос, потрібен ремонт
	аккумулятор	Відпрацьований ресурс
	Електрообладнання, фари, ліхтарі кабіни	Проводка пошкоджена під час експлуатації, стартер та генератор вимагає заміни, фари під заміну.
	автошини	знос – 100%
	Система гідравліки	Не працює, потребує капітального ремонту (заміна всіх гідро шлангів, ремонт гідроциліндрів, заміна гідромотору та гідро розподільників)





