

Деревоподрібнююча машина ДДМ-1, рік випуску 2008

№	Найменування додаткового обладнання	Виявлені дефекти
1	електродвигун	Не працює – заміна (заміна якоря, обмотка – під заміну, підшипники – під заміну)
2	дереводробилка	Під заміну – комплект ножів, підшипники, втулка, вісь. Має ржу та тріщини, місцями сковзну ржу
3	Муфта з'єднання	Під заміну

Сервісний центр Електро та бензоінструмента ФОП Линська В.О.

ФОП Линська Валентина Олександрівна

Юридична адреса: 84318, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Таджикиська 5

Поштова адреса: 84318, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Таджикиська 5

тел.: 099-554-99-06

р/р UA703355480000026001053600492 в КФ "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 2275514822

Акт технічної експертизи № 13/01/25

**Комунальне підприємство "Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів
та споруджень на них"**

ФОП Линською В.О. була проведена діагностика дереводробильна машина ДДМ-1 в кількості 1 шт, в якій в наслідок природного зносу, вийшли з ладу наступні запасні частини:

- Електричний двигун 225М4 55КВТ 1500ОБ/МИН загальнопромисловий – 1 шт вартість 71800,00 грн.
- Ніж дереводробильної машини ДДМ - 33шт вартість 16830,00грн.
- Підшипник дереводробильної машини ДДМ -2 шт вартість 3780,00грн
- Втулка підшипника дереводробильної машини ДДМ -2 шт вартість 3300,00 грн
- Вісь дереводробильної машини ДДМ - 8 шт вартість 15760,00 грн.
- Муфта з'єднання двигуна - 1 шт вартість 5700,00 грн.

Розглянувши явні причини і видимі пошкодження дереводробильної машини ДДМ-1, враховуючи дорогий ремонт, комісія вважає що ремонт інструменту недоцільний з економічної точки зору.

Члени комісії:



Вінник В.В.

Колесов В.М.

Ригун О.О.



